



Kian Pars.IND.Group

VACUUM PUMP  
ROTARY LIQUID RING



[www.kianparsco.com](http://www.kianparsco.com)

We Make The Work Of Industrial Complexes Easy By Comprehensive  
and Unique Services .



**Kian ParS.IND.Group**  
[www.KianParsCo.com](http://www.KianParsCo.com)

گروه صنعتی کیان پارس در سال ۱۳۷۴ با هدف ارائه خدمات در زمینه ساخت و تولید پمپ های وکیوم بارینگ مایع (Rotary Liquid Ring) تاسیس گردید. این شرکت با توانمندی حاصل از دانش فنی خود و با بکارگیری پرسنل کار آزموده، ضمن برخورداری از مجهزترین ماشین آلات و تجهیزات تخصصی مطابق با آخرین استانداردهای شرکت های معتربر اروپائی و آمریکائی، توانسته است در کمتر از دو دهه همگام با پیشگامان این صنعت فعالیت نماید.

مشتری مداری از ارکان اساسی این گروه صنعتی بوده که ارائه خدمات در اقصی نقاط کشور همراه با گروه های فنی نشانی بر این ادعاست.

### **KPV** های پمپ های وکیوم


- صرفه جویی مصرف انرژی
- مرغوبیت قطعات
- مصرف آب کم
- کارکرد پمپ ها بدون اصطکاک
- فشار و دبی بسیار بالا
- عدم نیاز به روغن کاری
- نگهداری و تعمیر با هزینه اندک
- دوام بالای پمپ و قطعات
- راه اندازی ساده و مداوم



## تعريف وکیوم : Vacuum

وکیوم یا خلا به فضایی گفته می شود که خالی از ماده باشد. در چنین حالتی مولکول های هوا که عامل ایجاد فشار می باشند وجود ندارند. این تعریف ایده آل وکیوم یا خلا می باشد. فشار صفر مطلق در این فضا تعریف می شود.

در عمل رسیدن به چنین محیطی امکان پذیر نیست زیرا همیشه تعدادی مولکول گاز وجود دارند. اما رسیدن به فشارهای بسیار پایین دور از واقعیت نیست و امروزه سیستمهای وکیوم تولید شده می توانند محیط هایی با قدرت تفکیک مولکول بر واحد حجم بسیار پایین ایجاد کنند.



## mekanizm-e-umel-pump-o-kium

حرکت دورانی و خارج از مرکز پروانه حول محور پمپ وکیوم در داخل سیلندر محتوی آب سبب تشکیل رینگ آب می گردد. در جهت دوران با ورود و خروج مداوم پره ها در داخل آب، حجم بسته فضای بین دو سر سیلندر، هر دو پره و جداره داخلی رینگ آب در یکطرف افزایش می یابد (ناحیه مکش) و عمل مکش صورت می گیرد و در طرف دیگر کاهش یافته (ناحیه دهش) و عمل تراکم انجام می پذیرد.

عمل خنک کردن پمپ وکیوم بوسیله آب انجام می گیرد و می توان از کندانس ذرات آب همراه هوای خروجی و برگشت آن به پمپ نیز استفاده نمود که در نتیجه خنک شدن پمپ و ثابت نگهداشتن درجه حرارت واکنش تراکم بصورت ایزوترمال صورت می پذیرد.

## مشخصات فنی پمپ های وکیوم ( خلا )

 <b>KPV25</b>	1.5 HP - 1.1 KW	توان و قدرت الکتروموتور	<b>25 ( m³/h )</b>	حداکثر ظرفیت مکش
	1 inch	اتصال ورودی و خروجی	29 "Hg	حداکثر فشار مکش
	1/4 inch	اتصال ورودی مایع	- 930 mbar	حداکثر فشار نسبی
	1/4 inch	اتصال تخلیه	2850 ( rpm )	سرعت الکتروموتور
 <b>KPV50</b>	2 HP - 1.5 KW	توان و قدرت الکتروموتور	<b>50 ( m³/h )</b>	حداکثر ظرفیت مکش
	1 inch	اتصال ورودی و خروجی	29 "Hg	حداکثر فشار مکش
	1/4 inch	اتصال ورودی مایع	- 930 mbar	حداکثر فشار نسبی
	1/4 inch	اتصال تخلیه	2850 ( rpm )	سرعت الکتروموتور
 <b>KPV80</b>	3 HP - 2.2 KW	توان و قدرت الکتروموتور	<b>80 ( m³/h )</b>	حداکثر ظرفیت مکش
	1 inch	اتصال ورودی و خروجی	29 "Hg	حداکثر فشار مکش
	1/4 inch	اتصال ورودی مایع	- 930 mbar	حداکثر فشار نسبی
	1/4 inch	اتصال تخلیه	2850 ( rpm )	سرعت الکتروموتور
 <b>KPV120</b>	5.5 HP - 4 KW	توان و قدرت الکتروموتور	<b>120 ( m³/h )</b>	حداکثر ظرفیت مکش
	1 $\frac{1}{4}$ inch	اتصال ورودی و خروجی	29 "Hg	حداکثر فشار مکش
	1/2 inch	اتصال ورودی مایع	- 930 mbar	حداکثر فشار نسبی
	3/8 inch	اتصال تخلیه	1450 ( rpm )	سرعت الکتروموتور
 <b>KPV250</b>	10 HP - 7.5 KW	توان و قدرت الکتروموتور	<b>250 ( m³/h )</b>	حداکثر ظرفیت مکش
	2 inch	اتصال ورودی و خروجی	29 "Hg	حداکثر فشار مکش
	1/2 inch	اتصال ورودی مایع	- 930 mbar	حداکثر فشار نسبی
	1/4 inch	اتصال تخلیه	1450 ( rpm )	سرعت الکتروموتور
 <b>KPV380</b>	15 HP - 11 KW	توان و قدرت الکتروموتور	<b>380 ( m³/h )</b>	حداکثر ظرفیت مکش
	2 $\frac{1}{2}$ inch	اتصال ورودی و خروجی	29 "Hg	حداکثر فشار مکش
	1/2 inch	اتصال ورودی مایع	- 930 mbar	حداکثر فشار نسبی
	1/4 inch	اتصال تخلیه	1450 ( rpm )	سرعت الکتروموتور
 <b>KPV500</b>	25 HP - 18.5 KW	توان و قدرت الکتروموتور	<b>500 ( m³/h )</b>	حداکثر ظرفیت مکش
	2X2 $\frac{1}{2}$ (4")inch	اتصال ورودی و خروجی	29 "Hg	حداکثر فشار مکش
	3/4 inch	اتصال ورودی مایع	- 930 mbar	حداکثر فشار نسبی
	1/4 inch	اتصال تخلیه	1450 ( rpm )	سرعت الکتروموتور

توجه: کلیه مشخصات از اینجا شده در شرایط استاندارد ( دمای هوا انگاز ورودی ۲۰ درجه سانتی گراد، فشار محیط ۷۶۰ میلیمتر جیوه و دمای آب ورودی به یعنی ۲۰ درجه سانتی گراد) صادق بوده و با تغیر هر یکی از شرایط مذکور، مشخصات نیز تغیر خواهد نمود.



## موارد استفاده پمپ و کیوم

- ✓ صنایع لاستیک سازی (تخلیه هوای داخل لاستیک و جدا سازی از قالب)
- ✓ واحد های دامداری (شیر دوش مرکزی)
- ✓ صنایع شیمیایی (تخلیه مخلوط گازها و بخارها)
- ✓ صنایع کاغذ، مقوا (آبگیری از خمیر کاغذ)
- ✓ صنایع چوب و فیبر
- ✓ صنایع سنگ (حمل و نقل سنگ به روش نیوماتیک)
- ✓ صنایع نساجی (خشک کردن و کرک گیری پارچه)
- ✓ صنایع قندسازی و شکلات (ایجاد وکیوم در سیستم های تغليظ)
- ✓ صنایع غذایی و کنسروسازی (تغليظ و هوایگیری)
- ✓ صنایع نفت و پتروشیمی (هوایگیری از آب، تقطیر، تخلیه تانک ها و مخازن، صنایع تصفیه روغن)
- ✓ صنایع آجرسازی (ایجاد خلاء در اکسترودر)
- ✓ صنایع پلاستیک (قالب گیری و ساخت ظروف و قطعات پلاستیکی، وکیوم فرمینگ)
- ✓ صنایع آربست و سیمان (حمل و نقل ورق های موجودار به داخل خشک کن)
- ✓ صنایع رزین (برای جداسازی گازهای سمی از پروسه رزین های مختلف)
- ✓ صنایع شیشه و بلور سازی (فرم دادن به قطعات شیشه ای)
- ✓ صنایع ماشین سازی (سیستم وکیوم مرکزی جهت تمیز کردن ماشین آلات)
- ✓ صنایع سیم و کابل (تخلیه هوای کوره عملیات)
- ✓ صنایع ریخته گری (ریخته گری در خلاء)
- ✓ صنایع چاپ (سیستم وکیوم مرکزی دستگاه های چاپ و حمل و نقل کاغذ)
- ✓ صنایع چرم سازی (دستگاه های خشک کن)
- ✓ صنایع مختلف (مورد استفاده در آبشار رنگ آمیزی محصولات)
- ✓ حمل و نقل ورق های فولادی به روش نیوماتیک ، کاغذ، دخانیات
- ✓ بیمارستانها (سیستم ساکشن مرکزی و دستگاه های اتوکلاو )
- ✓ کشتارگاه های صنعتی (تخلیه محتويات داخلی دام و ماکیان )
- ✓ آب و فاضلاب (هوایگیری )
- ✓ معادن زیرزمینی (تخلیه گازها در معادن زغال سنگ)
- ✓ تولید لوله PVC و پلی اتیلن، پوشش های PVC سقف و دیوار
- ✓ نیروگاه ها (کندانسور خلاء، توربین های بخار، توربین های آبی) ✓ و سایر واحد های صنعتی



### - تولید پمپ و گیوم آب در گردش

اصفهان - منطقه صنعتی دولت آباد - روبروی بانک صادرات

تلفکس : ۰۳۱ - ۴۵۸۳۷۲۷ - ۰۳۱ - ۴۵۸۳۷۷۶۹

[www.kianparsco.com](http://www.kianparsco.com) ۰۳۱ - ۴۵۸۳۸۸۳۰

[info@kianparsco.com](mailto:info@kianparsco.com) ۰۳۱ - ۴۵۸۳۸۸۳۱